

NIKOM-AUTO DOO, 34000 Kragujevac, Lepenički bulevar 47  
Mat.br.20816449, PIB: 107504354, Š.d. 2932, T.R. 170-30014483000-74 Unicredit Bank  
Tel./Fax.: +381 34 355-810

**RADNI NALOG Br. Nalog-775307 od 16.08.2021**

Model vozila: **FIAT PROFESSIONAL Fiat Ducato 2.3 148ks**  
Registarski broj: **P-5242**  
Vozilo doterao: **0641204987 Zoran**  
Broj šasijske: **ZFA25000002984216**  
Broj motora: **F1AE3481E2441134**  
Boja: **BELA PASTELNA**  
Godina proizvodnje: **2015**  
Povraćaj delova: **Ne**  
Klijent čeka:

**VOJNA POSTA 2895**  
LAĐEVCI  
36204 Lađevci  
Tel: 036852207  
PIB: 102116082

Stanje km: **195.250**

Stanje goriva: **1/4**

**Opis kvara i zahtevani radovi:**

STRANKA TVRDI DA SU SE UPALILE SVE LAMPICE NA KONTROLNOJ TABLI. (ZAMENJEN SENZOR PRITISKA GORIVA.) JEDNOM PRILIKOM JE PRI POKRENUTOJ REGENERACIJI DPF-A VOZAČ ISKLJUČIO MOTOR JER NIJE ZNAO ŠTA JE U PITANJU. ODRADITI DEFEKTAŽU, POPRAVKA NAKON ODOBRENJA

Auto može da se preuzme samo po izvršenoj uplati računa i/ili priloženom garantnom pismu.

Saglasan sam sa opisom kvara, zahtevanim radovima, kao i da Nikom auto doo može odložiti izgrađene delove na način propisan Elaboratom o upravljanju otpadom: \_\_\_\_\_

Potpis mehaničara: \_\_\_\_\_

**Zapažanja i preporuka servisera:** POTREBNA ZAMENA STOP ŠALTERA.

Ovlašćeno lice

Vozilo preuzeo i saglasan  
sa izvršenom popravkom

Datum preuzimanja

